



1. Ocieplenie ze styropianu
5. Tynk siłkatowy
6. Zaprawa klejowa
3. Podkład tynkarski + siatka z włókna szklanego
2. Kołek do mocowania termoizolacji
7. Listwa startowa
8. Obróbka blacharska z blachy powlekanej
9. Blacha trapezowa daszku
- 10.

ARCHI-TECTOR BIURO INWEST.- PROJ. S.C. 90-734 Łódź ul. Więckowskiego 43/45		Nr.um. 4/TPR/2018
OBIEKT : ZWiK ul. Chmurna 26 - Remont i modernizacja budynku portierni		Skala 1:5
Przedmiot rysunku : Detal F - obróbka daszku		Nr.rys. 13
Projektował : mgr inż. arch. K.Wardecki upr.proj.134/84/WML		Data 09.2018
		Strona